



Armament, Ammunition, Pyrotechnics
Machine Tools, Tooling

Arsenal 2000 JSCo.

100, Rozova Dolina St.
6100 Kazanlak, Bulgaria
Tel.: +359 431 64 044, +359 431 50 000
Fax: +359 431 64 852, +359 431 50 001
e-mail: arsenal2000@arsenal2000-bg.com
www.arsenal2000-bg.com

ДО

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ

Администратор

No/ **3453** **17. 12. 2009**

OFFRoad-Bulgaria.com

1@ OFFRoad-Bulgaria.com

ОТНОСНО: Качествата и техническите характеристики на ловните карабини SLR произвеждани в „Арсенал“ АД

Уважаеми г-н Петров,

В отговор на Ваше писмо ние бихме желали да Ви благодарим за желанието Ви да помагате на българските производители.

Също така искаме да отбележим, че много често информацията в интернет невярна или неточна, както в случая относно качеството на ловните карабини, произвеждани в „Арсенал“ АД. Нашата фирма разполага с много квалифицирани и с богат опит специалисти-оръжейници, които са най-добрите на Балканите; с най-модерни оборудване и изпитвателни полигони. „Арсенал“ АД е световноизвестна фирма с международен авторитет като производител на надежно, качествено и лесно в експлоатация стрелково оръжие.

По повод дискусиите в ловният ви форум за „занижените“ параметри на нашите ловните карабини спрямо изделията на военното ни производство Ви уверяваме, че ловните карабини SLR се произвеждат от същите материали и по същата техническа документация както стрелковото оръжие произвеждано във фирма „АРСЕНАЛ“ АД. Промени в стъпката на нарезите или промени в дебелината на стените на цевите не са правени и се използват същите детайли (газова камера, основание на мерника и основание на мушката) от стрелковото оръжие със същите присъединителни диаметри към цевта. Освен това поради отсъствие на режим „автоматична стрелба“ детайлите се нагряват, натоварват и износват значително по-малко от детайлите на стандартното военно производство (на автоматите). Изключение от това прави само пружината на запъвача за единичен огън, която в карабините работи при всеки изстрел, а в автоматите при режим „Автоматична стрелба“ не работи (запъвача е блокиран от лоста на превключвателя (предпазителя).

Относно най-коментируваният въпрос за преждевременно произвеждане на изстрел вследствие на липсата на автоспусък – невъзможно е да се произведе изстрел при непълно затворен затворен блок поради наличието на специален издатък в задния край на затворната рама, който спира чукчето преди затворният блок да затвори напълно канала на цевта. След произвеждане на изстрел наличието на 8 mm свободен ход на затворната рама не позволява да започне отварянето на канала на цевта преди налягането на барутните газове да е спаднало достатъчно.

По коментарите относно точността на карабините Ви информираме, че в процеса на производството всяка карабина преминава индивидуално привеждане към нормален бой (точност) от квалифицирани стрелци-изпитатели и от специални стендове с неподвижно закрепване на карабините на дистанция 100 m и се приемат при отклонение на СТП от контролната точка не по-вече от 5 см.

Относно техническите характеристики на ловните карабини SLR с които искате да се запознаете по-подробно можете да се обърнете към сайта на нашата фирма www.arsenal2000-bg.com.

С уважение,

Изп. Директор „Арсенал” 2000 АД

Христо Ибушев

