

АЛТЕРНАТИВИТЕ



Jeep Cherokee



от
26 000
лева

за екземпляр на
6 години



AUTO BILD съветва
2.8 CRD

2009 г.,
130 кВт/177 к.с.



Тежка каруца? Не и за товарните коне Валур и
Слати, които с лекота теглят Kia

КАТА ЦЕНА НЕ МОЖЕ ДА КОМПЕНСИРА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА РЕМОНТИТЕ



движение по
? Не и при соб
о тегло над 2
Дразни и неин-
ативното кор-
то управление

Технически данни

Двигател	4 цилиндъра/отпред надлъжно
Клапани/разпр. валове	4/2
Работен обем	2497 см ³
Мощност	125 кВт (170 к.с.) при 3800/мин
Въртящ момент	392 Нм при 1850/мин
Макс. скорост	182 км/ч
0–100 км/ч	12,2 сек
Резервоар/гориво	80 л/дизел
Трансмисия/задвижване	5-степ./двойно
Д/Ш/В	4590/1885/1805 мм
Товарен обем	441–1751 л
Тепо (празен)/полезен товар	2140/530 кг

SORENTO ИЗГЛЕЖДА СОЛИДЕН – НО СТАРЕЕ УЖАСНО БЪРЗО

демият фейслифт през 2006 година не беше достатъчен, за да отстрани множеството конструктивни недостатъци, а с напредване на възрастта се появяват и нови проблеми. Например ръжда по дъното, по осите, спирачните проводници и долните ръбове на вратите.

Това са проблеми, които са типични за Sorento дори и в последната година на производство. Дизелите се оборудват с филтер за твърди частици едва от 2006 година, когато получиха и съответстващо на високото тегло повишение на мощността. Но тя няма да ви помогне, кога-

то въпреки всичко двигателят блокира. Бързо износащите се спирачки и шарнири на окачването са по вина на високото тегло. Съките резервни части са комбинирани с висока вероятност от проблеми. Kia Sorento може да взризи бюджета на всяко домакинство.

Долни ръбове на вратите

Започват да ръждят под пластмасовите кори. И когато забележите нещо, всъщност вече е прекалено късно.

Инжектори

Когато не са добре уплътнени, те допускат отработени газове. Това и до верижна реакция и евентуално до повреда на двигателя.

Спирачни дискове

Високото Sorento със собствено тегло 2140 кг обича да „похапва“ спирачни дискове.



Крайното гърне се пробива след 6 до 7 години. Смяната струва около 600 лева.

Рама

Ръждада вече е засегната носещата конструкция на офорудъра. Необходими са спешни мерки.

Шарнири

Окачването също страда от високото тегло на автомобила. Инспекторите на техническите прегледи често имат забележки в това отношение.

AUTO BILD съветва

ML 280 CDI

2008 г.,
140 кВт/190 к.с.



Volvo XC90



от
26 000
лева

за екземпляр на
7 години



AUTO BILD съветва

D5

2008 г.,
136 кВт/185 к.с.