

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване на изделието. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно изискванията на "Закон за защита на потребителите".

Важи, само ако е представена с документ за продажба на един от следните търговски обекти.

София, ул. "Хан Аспарух" 1

тел.: 952-51-44

София, бул. "Прага" 22

факс: 852-70-03

Пловдив, ул. "Самара" 20

тел.: 96-23-16

Варна, ул. "Поп Харитон" 10

тел.: 60-04-24

Русе, бул. "Съединение" 37

тел.: 83-60-75

Ст. Затора, ул. "Ген. Столетов" 113

тел.: 62-45-52

Плевен, ул. "Д. Константинов" 23

тел.: 83-89-70

Бургас, ул. "Христо Ботев" 95

тел.: 0889 465 999



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

ЦИФРОВ МУЛТИМЕР

Набор от общи правила и съвети за правилна експлоатация на цифрови мултиметри.

Важи за следните модели мултиметри:

JT-111, UT-30F, DT-838, MAS-838, MS-8216, MS-8206,
M-300, EM-310, ECS-820C, ECS-820D, DT-830TF,
JT-10, DT-830B, DT-830D, MAS-830, JT-830BL,
JT-860B и др.

